



# COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Provincia di Palermo

Via Garibaldi 13 c.a.p. 90028 - tel.-centralino 0921/551611, U.T.C. tel. 0921/551674

C.F.83000690822 P.I.02785040821 cod.Istat 059

Email: [responsabilelpp@comune.polizzi.pa.it](mailto:responsabilelpp@comune.polizzi.pa.it) Pec: [iiiareatecnica.comune.polizzigenerosa@pec.it](mailto:iiiareatecnica.comune.polizzigenerosa@pec.it)

**ESTRATTO determinazione n. 600 del 12/09/2019 del Registro Generale**

**Determinazione n. 285 del 12/09/2019 del Registro della III<sup>a</sup> Area Tecnica**

**OGGETTO:**

*“LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEL COLLETTORE FOGNANTE DI SALITA CARPINELLO E VIA SAN MICHELE ARCANGELO”*. - cod. CIG n° 69123045B5;  
**APPROVAZIONE COMPUTO LAVORI ESEGUITI.**

## IL RESPONSABILE DELLA III<sup>a</sup> AREA TECNICA

### Premesso:

**Che** sono in corso azioni legali da parte di cittadini, anche attraverso l'autorità giudiziaria, per infiltrazioni di acqua nelle proprie abitazioni, proveniente dal collettore fognante sia di Salita Carpinello (infiltrazioni nel Pub Paradiso) e dal collettore di Via San Michele Arcangelo (infiltrazioni proprietà Puglisi), i quali hanno diffidato questo comune ad intervenire con urgenza al fine di evitare danni ai fabbricati e di scongiurare l'insorgere di potenziali problemi igienico-sanitari;

**Che** con l'ausilio di idonea strumentazione video ispezione delle reti fognarie di sottosuolo è emerso che i collettori della Via San Michele Arcangelo e della Salita Carpinello, risultano in diversi tratti rotti;

**Che** ravvisata l'urgenza di intervenire al fine di evitare danni alle strutture dei fabbricati e all'insorgere di di potenziali problemi igienico-sanitari e prevenire eventuali danni erariali da possibili azioni giudiziari, questo Comune ha contattato alcune imprese locali per l'esecuzione immediata dei lavori di riparazione rete fognante delle vie su citate;

**Che** l'impresa Macaluso Giuseppe, con sede in Vicolo La Farina n° 2, ha dato la propria disponibilità all'esecuzione dei lavori;

**Che** con Determina Dirigenziale n° 820 del 11/12/2018, aventi per oggetto "**Affidamento lavori urgenti di riparazione del collettore fognante di Salita Carpinello e Via San Michele Arcangelo**" i lavori di riparazione del collettore fognante, sono stati affidato ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., all'impresa Macaluso Giuseppe con sede legale in Vicolo La Farina n° 2, 90028 Polizzi Generosa (PA) P.IVA n° 01879020517 C.F. MCL GPP 74L13 G511X;

**Che** l'impresa in data 11/12/2018 ha dato subito inizio concreto ai lavori, giusto verbale di consegna lavori di pari data;

**Che** in data 01/02/2019 i lavori sono stati ultimati dall'impresa Macaluso Giuseppe;

**Che** in fase di esecuzione dei lavori, per la vetusta degli impianti, quindi per situazioni eccezionale ed imprevedibili che hanno determinato una quantità di lavorazioni e quindi costo maggiore di quello preventivato ed approvato;

**Che** in data 21/03/2019 è stato redatto Computo dei lavori eseguiti dall'impresa, che ammonta a complessivi € **27.890,00**, per intervenute circostanze imprevedibili dovute alla vetusta degli impianti;

### Tutto ciò premesso

**Visto** il Computo Metrico dei lavori eseguiti dall'impresa Macaluso Giuseppe, redatto in data 21/03/2019 ed agli atti della III Area Tecnica;

### DETERMINA

- 1) **Di approvare** il Computo Metrico relativo ai "**LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEL COLLETTORE FOGNANTE DI SALITA CARPINELLO E VIA SAN MICHELE ARCANGELO**";
- 2) **Trasmettere** copia della presente, all'Ufficio di Segreteria per l'inserimento della stessa nella raccolta generale delle Determine per la pubblicazione all'Albo on-line per giorni 15, nonché all'Ufficio Finanziario per la liquidazione e per ogni successiva verifica, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;